



// = tagli piste (puoi anche non tagliare se togli tutti i componenti)

X = togli componenti, per fare spazio.

Dopo aver creato un po' di spazio, togliendo componenti che non servivano, ho realizzato 4 forellini in modo da fissare l'alimentatore, un MW IRM 20-12, e poi ho realizzato 4 filature: 2 nei punti tagliati del riquadro (1), n.2 sul 230V in ingresso (puntini rossi).